



LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

Órgão:	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua – ES
Objeto	Aquisição de ônibus urbano seminovo, destinados ao transporte gratuito de passageiros, visando o apoio às atividades institucionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Processo:	2025-LNR7B

1. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:

Marca/Fabricante: M. BENZ

Modelo: M POLO TORINO U

Ano de Fabricação: 2010

Ano/Modelo: 2011

Placa: MTS 3133

Renavam: 00281977313

Chassi: 9BM384078BB764947

Quilometragem Atual: _____

Número de Assentos: 32 P

Capacidade Total de Passageiros: 32 P

Cor Predominante: AZUL

APROVADO

REPROVADO

2. DOCUMENTAÇÃO:

CRLV atualizado (sem restrições judiciais/administrativas).

Certidão negativa de sinistro/roubo.

Histórico de propriedade.

Registro de revisões/manutenções.

Licenciamento em dia.

Comprovação de quitação de multas e encargos.

Adequação ao transporte escolar/sanitário (se aplicável).

3. ESTRUTURA EXTERNA:

Pintura geral em bom estado.



- Estrutura da carroceria sem sinais de corrosão ou reparos estruturais graves.
- Alinhamento de portas, vidros e janelas.
- Para-choques dianteiro e traseiro.
- Espelhos retrovisores e suportes.
- Faróis, lanternas, setas e luzes de freio.
- Para-brisa sem trincas ou danos.
- Padrão de acessibilidade (rampa/elevador para PCD, se exigido).

4. ESTRUTURA INTERNA:

- Poltronas em bom estado, fixação e estofamento.
- Piso íntegro (sem buracos ou ferrugem).
- Corrimãos e barras de apoio.
- Sistema de ventilação/ar-condicionado (se houver).
- Iluminação interna.
- Sinalização de saída de emergência.
- Funcionamento das portas internas (inclusive de emergência).
- Extintores de incêndio dentro do prazo.
- Martelos de emergência.

5. SISTEMA MECÂNICO:

- Motor: funcionamento regular, sem vazamentos ou ruídos anormais.
- Nível de óleo lubrificante.
- Sistema de arrefecimento (radiador, bomba d'água, mangueiras).
- Filtros (óleo, ar e combustível).
- Transmissão/câmbio (engates corretos, ausência de trancos).
- Embreagem em funcionamento adequado.
- Sistema de direção (folgas, alinhamento, caixa de direção).

6. SISTEMA DE RODAGEM:

- Pneus dianteiros (estado e profundidade mínima legal).
- Pneus traseiros.



- Estepe.
- Rodas (sem trincas ou amassados).
- Suspensão dianteira e traseira (amortecedores, molas, buchas).
- Eixo traseiro e diferencial.

7. SISTEMA DE FREIOS:

- Freio de serviço (pedal).
- Freio de estacionamento.
- Sistema pneumático/hidráulico (sem vazamentos de ar ou óleo).
- Teste de frenagem em pista curta.

8. SISTEMA ELÉTRICO:

- Bateria em bom estado.
- Alternador e carregamento.
- Fiação sem emendas irregulares.
- Painel de instrumentos funcional (velocímetro, tacógrafo, marcador de combustível, temperatura).
- Tacógrafo aferido (quando obrigatório).

9. SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE:

- Sistema de cinto de segurança.
- Acessibilidade (plataforma elevatória ou rampa, em funcionamento).
- Sistema de áudio para chamadas internas (se aplicável).
- Adesivos de acessibilidade e sinalizações obrigatórias.
- Botão de parada de emergência.

10. TESTE DE CONDUÇÃO:

- Partida a frio.
- Marcha lenta estável.
- Resposta da aceleração.
- Troca de marchas.
- Estabilidade em curvas.



- Frenagem em diferentes velocidades.
- Ausência de vibrações ou ruídos anormais.

11. PARECER TÉCNICO FINAL:

<input checked="" type="checkbox"/> Veículo APROVADO para aquisição.	<input type="checkbox"/> Veículo REPROVADO para aquisição.
---	---

OBSERVAÇÕES FINAIS:

SERRA - ES, 06 de OUTUBRO de 2025.

Ricardo P Lima

Assinatura do Responsável pelo Laudo

Nome: Ricardo P Lima

CPF: 12.373.527.70

Matrícula Funcional: 8270



DETRAN- ES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00281977313

PLACA

MTS3133

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2010

ANO MODELO

2011

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

54513358607

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/MPOLO TORINO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

MTS3133/ES

CHASSI

9BM384078BB764947

COR PREDOMINANTE

AZUL

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 23/09/2025 às 13:09:18.

CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

218CV/****

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

924919U0920915

CMT

.

EIXOS

2

LOTAÇÃO

32P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

UNIMAR TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

02.035.105/0001-01

LOCAL

SERRA ES

DATA

12/09/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ACESSIBILIDADE

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.









LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

Órgão:	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua – ES
Objeto	Aquisição de ônibus urbano seminovo, destinados ao transporte gratuito de passageiros, visando o apoio às atividades institucionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Processo:	2025-LNR7B

1. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:

- Marca/Fabricante: M. Benz
- Modelo: MPORO TORINO U
- Ano de Fabricação: 2010
- Ano/Modelo: 2011
- Placa: MTS 3434
- Renavam: 00281977844
- Chassi: 9BM384078BB764711
- Quilometragem Atual: _____
- Número de Assentos: 32 P
- Capacidade Total de Passageiros: 32 P
- Cor Predominante: AZUL

APROVADO

REPROVADO

2. DOCUMENTAÇÃO:

- CRLV atualizado (sem restrições judiciais/administrativas).
- Certidão negativa de sinistro/roubo.
- Histórico de propriedade.
- Registro de revisões/manutenções.
- Licenciamento em dia.
- Comprovação de quitação de multas e encargos.
- Adequação ao transporte escolar/sanitário (se aplicável).

3. ESTRUTURA EXTERNA:

- Pintura geral em bom estado.



- Estrutura da carroceria sem sinais de corrosão ou reparos estruturais graves.
- Alinhamento de portas, vidros e janelas.
- Para-choques dianteiro e traseiro.
- Espelhos retrovisores e suportes.
- Faróis, lanternas, setas e luzes de freio.
- Para-brisa sem trincas ou danos.
- Padrão de acessibilidade (rampa/elevador para PCD, se exigido).

4. ESTRUTURA INTERNA:

- Poltronas em bom estado, fixação e estofamento.
- Piso íntegro (sem buracos ou ferrugem).
- Corrimãos e barras de apoio.
- Sistema de ventilação/ar-condicionado (se houver).
- Iluminação interna.
- Sinalização de saída de emergência.
- Funcionamento das portas internas (inclusive de emergência).
- Extintores de incêndio dentro do prazo.
- Martelos de emergência.

5. SISTEMA MECÂNICO:

- Motor: funcionamento regular, sem vazamentos ou ruídos anormais.
- Nível de óleo lubrificante.
- Sistema de arrefecimento (radiador, bomba d'água, mangueiras).
- Filtros (óleo, ar e combustível).
- Transmissão/câmbio (engates corretos, ausência de trancos).
- Embreagem em funcionamento adequado.
- Sistema de direção (folgas, alinhamento, caixa de direção).

6. SISTEMA DE RODAGEM:

- Pneus dianteiros (estado e profundidade mínima legal).
- Pneus traseiros.



- Estepe.
- Rodas (sem trincas ou amassados).
- Suspensão dianteira e traseira (amortecedores, molas, buchas).
- Eixo traseiro e diferencial.

7. SISTEMA DE FREIOS:

- Freio de serviço (pedal).
- Freio de estacionamento.
- Sistema pneumático/hidráulico (sem vazamentos de ar ou óleo).
- Teste de frenagem em pista curta.

8. SISTEMA ELÉTRICO:

- Bateria em bom estado.
- Alternador e carregamento.
- Fiação sem emendas irregulares.
- Painel de instrumentos funcional (velocímetro, tacógrafo, marcador de combustível, temperatura).
- Tacógrafo aferido (quando obrigatório).

9. SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE:

- Sistema de cinto de segurança.
- Acessibilidade (plataforma elevatória ou rampa, em funcionamento).
- Sistema de áudio para chamadas internas (se aplicável).
- Adesivos de acessibilidade e sinalizações obrigatórias.
- Botão de parada de emergência.

10. TESTE DE CONDUÇÃO:

- Partida a frio.
- Marcha lenta estável.
- Resposta da aceleração.
- Troca de marchas.
- Estabilidade em curvas.



- Frenagem em diferentes velocidades.
- Ausência de vibrações ou ruídos anormais.

11. PARECER TÉCNICO FINAL:

<input checked="" type="checkbox"/> Veículo APROVADO para aquisição.	<input type="checkbox"/> Veículo REPROVADO para aquisição.
---	---

OBSERVAÇÕES FINAIS:

SERRA - ES, 06 de OUTUBRO de 2025.

Ricardo Ruffino da Silva

Assinatura do Responsável pelo Laudo

Nome: Ricardo Ruffino da Silva

CPF: 119.377.527-70

Matrícula Funcional: 8276



DETRAN- ES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00281977844

PLACA

MTS3134

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2010

ANO MODELO

2011

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

06030302680

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M. BENZ/MPOLO TORINO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

MTS3134/ES

CHASSI

9BM384078BB764711

COR PREDOMINANTE

AZUL

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Denatran (3895e06) em 23/09/2025 às 13:10:27.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ACESSIBILIDADE


ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

,

POTÊNCIA/CILINDRADA

218CV/****

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

924919U0920815

CMT

,

EIXOS

2

LOTAÇÃO

32P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

UNIMAR TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

02.035.105/0001-01

LOCAL

SERRA ES

DATA

12/09/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT





LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

Órgão:	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua – ES
Objeto	Aquisição de ônibus urbano seminovo, destinados ao transporte gratuito de passageiros, visando o apoio às atividades institucionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Processo:	2025-LNR7B

1. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:

Marca/Fabricante: M. BENZ

Modelo: MPOLO TOPINO U

Ano de Fabricação: 2010

Ano/Modelo: 2011

Placa: MTS 3145

Renavam: 00282842217

Chassi: 9BM384078BBT64957

Quilometragem Atual: _____

Número de Assentos: 32 P

Capacidade Total de Passageiros: 32 P

Cor Predominante: AZUL

APROVADO

REPROVADO

2. DOCUMENTAÇÃO:

CRLV atualizado (sem restrições judiciais/administrativas).

Certidão negativa de sinistro/roubo.

Histórico de propriedade.

Registro de revisões/manutenções.

Licenciamento em dia.

Comprovação de quitação de multas e encargos.

Adequação ao transporte escolar/sanitário (se aplicável).

3. ESTRUTURA EXTERNA:

Pintura geral em bom estado.



- Estrutura da carroceria sem sinais de corrosão ou reparos estruturais graves.
- Alinhamento de portas, vidros e janelas.
- Para-choques dianteiro e traseiro.
- Espelhos retrovisores e suportes.
- Faróis, lanternas, setas e luzes de freio.
- Para-brisa sem trincas ou danos.
- Padrão de acessibilidade (rampa/elevador para PCD, se exigido).

4. ESTRUTURA INTERNA:

- Poltronas em bom estado, fixação e estofamento.
- Piso íntegro (sem buracos ou ferrugem).
- Corrimãos e barras de apoio.
- Sistema de ventilação/ar-condicionado (se houver).
- Iluminação interna.
- Sinalização de saída de emergência.
- Funcionamento das portas internas (inclusive de emergência).
- Extintores de incêndio dentro do prazo.
- Martelos de emergência.

5. SISTEMA MECÂNICO:

- Motor: funcionamento regular, sem vazamentos ou ruídos anormais.
- Nível de óleo lubrificante.
- Sistema de arrefecimento (radiador, bomba d'água, mangueiras).
- Filtros (óleo, ar e combustível).
- Transmissão/câmbio (engates corretos, ausência de trancos).
- Embreagem em funcionamento adequado.
- Sistema de direção (folgas, alinhamento, caixa de direção).

6. SISTEMA DE RODAGEM:

- Pneus dianteiros (estado e profundidade mínima legal).
- Pneus traseiros.



- Estepe.
- Rodas (sem trincas ou amassados).
- Suspensão dianteira e traseira (amortecedores, molas, buchas).
- Eixo traseiro e diferencial.

7. SISTEMA DE FREIOS:

- Freio de serviço (pedal).
- Freio de estacionamento.
- Sistema pneumático/hidráulico (sem vazamentos de ar ou óleo).
- Teste de frenagem em pista curta.

8. SISTEMA ELÉTRICO:

- Bateria em bom estado.
- Alternador e carregamento.
- Fiação sem emendas irregulares.
- Painel de instrumentos funcional (velocímetro, tacógrafo, marcador de combustível, temperatura).
- Tacógrafo aferido (quando obrigatório).

9. SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE:

- Sistema de cinto de segurança.
- Acessibilidade (plataforma elevatória ou rampa, em funcionamento).
- Sistema de áudio para chamadas internas (se aplicável).
- Adesivos de acessibilidade e sinalizações obrigatórias.
- Botão de parada de emergência.

10. TESTE DE CONDUÇÃO:

- Partida a frio.
- Marcha lenta estável.
- Resposta da aceleração.
- Troca de marchas.
- Estabilidade em curvas.



- Frenagem em diferentes velocidades.
- Ausência de vibrações ou ruídos anormais.

11. PARECER TÉCNICO FINAL:

<input checked="" type="checkbox"/> Veículo APROVADO para aquisição.	<input type="checkbox"/> Veículo REPROVADO para aquisição.
---	---

OBSERVAÇÕES FINAIS:

SERRA - ES, 06 de OUTUBRO de 2025.

Micardo Papirio da Silva
Assinatura do Responsável pelo Laudo

Nome: Micardo Papirio da Silva

CPF: 113.313.527.70

Matrícula Funcional: 8276



DETRAN- ES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00282842217

PLACA

MTS3145

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2010

ANO MODELO

2011

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

14064418044

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/MPOL TORINO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

MTS3145/ES

CHASSI

9BM384078BB764957

COR PREDOMINANTE

AZUL

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por Portal de Serviços Detran (3895e05) em 09/10/2024 às 09:47:57.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO


ACESSIBILIDADE
 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

218CV/****

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

924919U0920953

CMT

.

EIXOS

2

LOTAÇÃO

32P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

UNIMAR TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

02.035.105/0001-01

LOCAL

SERRA ES

DATA

11/07/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

